

**Тюменская областная региональная организация
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
(ТООО ВОИ)**

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

(Заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры)

Общежитие №1

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет»

Минздрава России

г. Тюмень, ул. Котовского, д. 56



Председатель ТООО ВОИ

Кравченко Е. К.

Главный инженер ТООО ВОИ

Кривошеина С.В.

г. Тюмень

2022 год

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания) оценена как временно недоступно (ВНД).

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и необходимых условий для доступности образовательных услуг для инвалидов (адаптации объекта):

- проведение ремонтных работ с заменой или восстановлением конструктивных элементов в соответствии с установленной нормативной и технической документацией:

-СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» - утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) от 30 декабря 2020г. № 904/пр., введен в действие с 01 июля 2021г.;

- Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 об утверждении перечня национальных стандартов и свода правил (частей таких стандартов и сводов правил) в результате применения, которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-СП 379.1325800.2020 «Общежития. Правила проектирования» - утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2020г. №917/пр., введен в действие 01.07.2021г.;

- ГОСТ Р 58186-2018 «Услуги населению. Требования к услугам проживания в общежитиях для обучающихся» - утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.07.2018г. №428-ст, введен в действие с 01.03.2019г.;

-для обеспечения инвалидам (другим маломобильным группам населения) доступа к объекту социальной инфраструктуры, получения услуги на объекте, руководителю соответствующей организации необходимо предусмотреть оказание ситуационной помощи, в том числе при использовании дополнительных технических средств, в зависимости от вида и выраженности имеющихся у инвалидов (других маломобильных групп населения) нарушений здоровья и включения в должностные (функциональные) обязанности сотруднику учреждения выполнения мероприятий по оказанию ситуационной помощи на основании Федерального закона № 419-ФЗ от 01.12.2014г.

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):

Формы инвалидности

- Г Инвалиды с нарушениями слуха
- К Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
- О Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- (ОДА)
- С Инвалиды с нарушениями зрения
- У Инвалиды с нарушениями интеллекта / ментальные инвалиды

Состояние доступности объекта (зоны)

- ДП Доступно полностью
 - ДП-В Доступен полностью всем
 - ДП-И Доступен полностью избирательно
- ДЧ Доступно частично
 - ДЧ-В Доступен частично всем
 - ДЧ-И Доступен частично избирательно
- ДУ Доступно условно
- «ВНД» Временно недоступно
- «Х» Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

- «А» Доступность всех зон и помещений - универсальная
- «Б» Доступны специально выделенные участки и помещения
- «ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
- «ВНД» Не организована доступность
- «ТСР» Технические средства реабилитации
- «МГН» Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

Обследование объекта и обработку данных провели:

Главный инженер ТООО ВОИ
Кривошеина С.В.

Ведущий инженер ТООО ВОИ
Бодриченков О.Н.
(инвалид 3 группы, нарушение опорно-двигательного аппарата)

Инженер ТООО ВОИ
Григорьева Г.И.
(инвалид 3 группы, общее заболевание)

Прилагаемые документы:

Фотографии – 118 шт.
Копии документов (Планы, Свидетельство, Сертификаты) – 2 л.

УТВЕРЖДАЮ

«___» _____ 20__ г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 279-00

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Общежитие №1 ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава России
- 1.2. Адрес объекта: 625023, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Котовского, д.56.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 5 этажей, площадь – 5967,1 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка – 2693,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания – 1967 г., последнего капитального ремонта – г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: - г., капитального - г.
Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО» Тюменский ГМУ Минздрава России).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление (Выписка из ЕГРН от 30.09.2021г. № КУВИ-002/2021-128882796, бессрочно).
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) федеральная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство здравоохранения Российской Федерации..
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): проживание обучающихся.

2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, а также представление гостиничных услуг лицам, прибывающим в университет в рамках осуществления образовательной, научной и иной деятельности.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объект, в т.ч. с проживанием.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) взрослые трудоспособного возраста.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: проектная мощность - 340 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Остановочный пункт «Котовского».

Маршрутное такси: №№ 29,29д.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - есть.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 118 м.

3.2.2 время движения (пешком) - 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - есть.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: -не требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями интеллекта / ментальные инвалиды	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г) ВНД (К,О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г) ВНД (К,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,С) ВНД (К,Г)
4(Ш)	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,С) ВНД (К,О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О) ВНД (Г,С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания) оценена как временно недоступно (ВНД).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло), при необходимости структурно-функциональные зоны оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативной информационной индукционной системой).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо лестницу главного входа обустроить центральным двухсторонним разделительным опорным поручнем.

Внутренние межэтажные лестницы, лестницы в тамбуре обустроить пристенным поручнем в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени лестниц (каждого марша лестницы), а также предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационные тактильные таблички, информационную вывеску с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо лестницу главного входа входной группы продублировать стационарным пандусом в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

При необходимости для обеспечения доступа на этажи выше первого предусмотреть использование мобильного лестничного подъемника (ступенькохода) .

Для эвакуационных мероприятий предусмотреть использование технических средств реабилитации (эвакуационного стула, мобильного лестничного подъемника) и оказание ситуационной помощи ассистентом (помощником) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.

Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов с помощью приставных мини-пандусов.

Обустроить санитарно-гигиеническое помещение в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 (исходя из технической возможности).

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4(Ш)	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до - г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О,Г,С,У), ДУ-И(К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ 2022 года.

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbimap/#index/osi>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «09» декабря 2021 г.
2. Акта обследования объекта: № 724 от «09» декабря 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации

« ____ » _____ 20 ____ г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 279-ОО

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Общежитие №1 ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава России
- 1.2. Адрес объекта: 625023, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Котовского, д.56.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 5 этажей, площадь – 5967,1 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка – 2693,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания – 1967 г., последнего капитального ремонта – г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: - г., капитального - г.
Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО» Тюменский ГМУ Минздрава России).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление (Выписка из ЕГРН от 30.09.2021г. № КУВИ-002/2021-128882796, бессрочно).
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) федеральная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство здравоохранения Российской Федерации..
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): проживание обучающихся.

2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, а также представление гостиничных услуг лицам, прибывающим в университет в рамках осуществления образовательной, научной и иной деятельности.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объект, в т.ч. с проживанием.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) взрослые трудоспособного возраста.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: проектная мощность - 340 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Остановочный пункт «Котовского».

Маршрутное такси: №№ 29,29д.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - есть.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 118 м.

3.2.2 время движения (пешком) - 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - есть.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: -не требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	-
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	-
6	с нарушениями интеллекта/ментальные инвалиды	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-
4(1)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
4(II)	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	-
4(III)	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>
(наименование сайта, портала)

СОГЛАСОВАНО _____
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

«__» _____ 20__ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 724
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 279-00**

РФ, г.Тюмень

«09» декабря 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Общежитие №1 ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава России
- 1.2. Адрес объекта: 625023, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Котовского, д.56.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 5 этажей, площадь – 5967,1 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка – 2693,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания – 1967 г., последнего капитального ремонта – __ г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: - г., капитального - г.
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО» Тюменский ГМУ Минздрава России).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

Дополнительная информация: _____.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
Остановочный пункт «Котовского».
Маршрутное такси: №№ 29,29д.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 118 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - есть.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: -не требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями интеллекта / ментальные инвалиды	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	-	7, 9-13
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г) ВНД (К,О,С)	По плану	14-19
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г) ВНД (К,С)	По плану	3,6,20-55, 110
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,С) ВНД (К,Г)	По плану	56-79
4(Ш)	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	ДЧ-В	По плану	80-88
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,С) ВНД (К,О)	По плану	89-109, 111-114
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О) ВНД (Г,С)	-	14,56,59, 63,67,74, 81,85,89, 92,111, 115-118
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-	1-3,8

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания) оценена как временно недоступно (ВНД).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло), при необходимости структурно-функциональные зоны оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативной информационной индукционной системой).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо лестницу главного входа обустроить центральным двухсторонним разделительным опорным поручнем.

Внутренние межэтажные лестницы, лестницы в тамбуре обустроить пристенным поручнем в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени лестниц (каждого марша лестницы), а также предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационные тактильные таблички, информационную вывеску с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо лестницу главного входа входной группы продублировать стационарным пандусом в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

При необходимости для обеспечения доступа на этажи выше первого предусмотреть использование мобильного лестничного подъемника (ступенькохода).

Для эвакуационных мероприятий предусмотреть использование технических средств реабилитации (эвакуационного стула, мобильного лестничного подъемника) и оказание ситуационной помощи ассистентом (помощником) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.

Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов с помощью приставных мини-пандусов.

Обустроить санитарно-гигиеническое помещение в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 (исходя из технической возможности).

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4(Ш)	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до - з.

в рамках исполнения _____.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О,Г,С,У), ДУ-И(К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Тюменская областная региональная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbimap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbimap/#index/osi>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на ___5_ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на ___3_ л. |
| 3. Путей движения в здании | на ___13_ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на ___8_ л. |
| 4.(III) Зоны целевого назначения объекта
(жилые помещения) | на ___4_ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на ___5_ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на ___1_ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на ___39_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на ___-_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): нет.

Руководитель
рабочей группы:

Главный инженер ТООО ВОИ

Кривошеина С.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей
группы:

Ведущий инженер ТООО ВОИ

Бодриченков О.Н.

(Подпись)

Инженер ТООО ВОИ

Григорьева Г.И.

(Подпись)

Представитель
организации
расположенной
на объекте:

Начальник

отдела эксплуатации

зданий и сооружений

Алексеев Г. Г.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Общежитие № 1 ФГБОУ ВО Тюменской ГМУ Минздрава России

г. Тюмень, ул. Котовского, д.56

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	7,9, 10	-не выявлены	К,О,С,Г	-не требуются	
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	11-13	-отсутствует разметка парковочного места и специальная разметка на горизонтальной поверхности "Парковка для инвалида" для стоянки автотранспорта инвалидов.	К, Г, О, С	-каждое специализированное машино-место обозначить дорожными знаками по ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 52290 и дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	-	7, 9-13	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем.**

I. Результаты обследования:


2. Входа (входов) в здание

Общезитие № 1 ФГБОУ ВО Тюменской ГМУ Минздрава России

г. Тюмень, ул. Котовского, д.56

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная) главного входа	есть	-	14	<p>- отсутствуют опорные поручни;</p> <p>-отсутствует выделение контрастным цветом краевых ступеней лестницы;</p> <p>- отсутствует наземный предупреждающий тактильно-контрастный указатель, что не соответствует требованиям СП 59.13330.2020 п. 5.1.10.;</p> <p>-отсутствует противоскользящее покрытие по всей поверхности проходной части проступи ступени;</p> <p>-отсутствует кнопка вызова помощи.</p>	О,С,Г	<p>- установить центральный двухсторонний разделительный опорный поручень в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261;</p> <p>-ступени лестницы отрегулировать по высоте подъема ступеней;</p> <p>-нанести противоскользящие, контрастные полосы на краевые ступени (проступь) общей шириной 0,08-0,1м, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04м;</p> <p>- для инвалидов с нарушением зрения обеспечить устройство тактильно-контрастных наземных указателей на расстоянии не более 0,3м от кромки проступи первой ступени лестницы, выполняющих функцию предупреждения, согласно требований по ГОСТ Р 52875 п. 4.2.2. или изменение фактуры</p>	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

						поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками согласно требованиям СП 59.13330.2020 п. 5.1.10; -предусмотреть противоскользящее покрытие по всей поверхности проходной части проступи ступени; - установить кнопку вызова помощи с пиктограммой  в нижней части крыльца (до установки стационарного пандуса).		
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	14	- лестница главного входа не продублирована стационарным пандусом или подъемным устройством..	К,О,С	- установить стационарный пандус, с уклоном сложившейся застройки, с нескользкой поверхностью в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 п. 5.1.17, п.6.1.2 (параметры наружного пандуса входной группы принимать по п.5.1.14-5.1.16) .	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
2.3	Входная площадка (перед дверью главного входа)	есть	-	14	-противоскользящее покрытие предусмотрено по всей горизонтальной поверхности проходной части.	К, О, С, Г	-предусмотреть противоскользящее покрытие по всей горизонтальной поверхности проходной части.	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная наружная, внутренняя) главного входа	есть	по плану	15, 16, 19	-отсутствует информационная вывеска дублированная шрифтом Брайля; -отсутствуют пиктограммы «доступность для инвалидов»; -отсутствует электронное информационное табло (бегущая строка); - дверные ручки не выделены контрастным цветом, что не соответствует требованиям п. 6.4.1. СП 59.13330.2020; - ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -высота порога наружной двери более 0,014м; - отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка	С, К, О, Г	-установить информационную тактильную вывеску дублированную шрифтом Брайля, рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6м; -установить пиктограммы доступности объекта (после адаптации) согласно ГОСТ Р 52131-2019 п. 4.3.7.2 трех нозологий (К,Г,С); -установить электронное информационное табло (бегущая строка); - дверные ручки	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

					<p>на прозрачном полотне двери (нижний край прозрачной поверхности расположен на высоте менее 0,85 м от уровня пола), что не соответствует требованиям п. 6.1.6. СП 59.13330.2020;</p> <p>- доводчики дверей не обеспечивают пятисекундной задержки.</p>	<p>выделить контрастным цветом;</p> <p>-на прозрачное полотно двери установить яркую контрастную маркировку (в форме прямоугольника высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м или в форме круга диаметром от 0,1м до 0,2м, декоративного рисунка или, фирменного знака, узора той же яркости)</p> <p>на высоте 0,9-1,0м и 1,3-1,4м, маркировка должна быть нанесена с обеих сторон дверного полотна;</p> <p>-отрегулировать доводчик для обеспечения пятисекундной задержки;</p> <p>-предусмотреть оказание ситуационной помощи.</p>	
2.5	Тамбур	есть	по плану	17, 18	<p>- около двери присутствует препятствие в виде одиночной ступени высотой более 0,014м;</p> <p>-край одиночной ступени не выделен контрастным цветом;</p> <p>-противоскользящее покрытие предусмотрено не по всей горизонтальной поверхности проходной части поверхности пола.</p>	<p>-предусмотреть приставной минипандус к одиночной ступени;</p> <p>-предусмотреть противоскользящее покрытие на всей горизонтальной поверхности проходной части поверхности пола;</p> <p>-закрепить противоскользящее покрытие на стыке полотен.</p>	<p>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия</p>

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г) ВНД (К,О,С)	По плану	14-19	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (Г). Временно недоступно (К,О,С).**

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) Общежитие № 1 ФГБОУ ВО Тюменской ГМУ Минздрава России г. Тюмень, ул. Котовского, д.56 наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон, фойе)	есть	По плану	20-31, 110	-отсутствует информационная табличка (оказание ситуационной помощи) на посту охраны; - отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система) на посту охраны; - на пешеходных путей присутствуют препятствия в виде перепада высоты и одиночной ступени; -края одиночной ступени не выделены контрастным цветом.	К, О, С, Г	-установить информационную табличку (оказание ситуационной помощи) на пост охраны; - при необходимости оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система) пост охраны; -места изменения высот поверхностей пешеходных путей обустроить искусственными неровностями с плавным понижением (с уклоном); -предусмотреть приставной мини-пандус или телескопический пандус к одиночной ступени;	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	По плану	32-35	-отсутствует пристенный поручень на межэтажных лестницах; - отсутствует выделение проступи краевых ступеней контрастным цветом, что не соответствует требованиям СП 59.13330.2020 п. 6.2.8; - отсутствуют информационные	К,О, С, Г	- установить пристенный поручень в соответствии с ГОСТ Р 51261; - нанести противоскользящие, контрастные полосы на краевые ступени (проступь) общей шириной 0,08-0,1м, расстояние между краем контрастной полосы и краем	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

					<p>тактильные знаки (пиктограммы);</p> <p>- не обеспечен доступ на этажи выше основного входа инвалидам на креслах-колясках.</p>		<p>проступи ступени не более 0,04м;</p> <p>- установить информационные тактильные знаки;</p> <p>- при необходимости для обеспечения доступа инвалиду на кресле-коляске на этажи выше первого, предусмотреть использование мобильного лестничного подъемника и помощь ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.</p>	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь/ открытый проем в стене	есть	По плану	32, 36-43	<p>-ручки дверей не выделены контрастным цветом;</p> <p>-встречается порог высотой более 0,014м;</p> <p>-ширина рабочей створки менее 0,9м;</p> <p>-отсутствуют информационные таблички с номером этажа дублированные шрифтом Брайля.</p>	С,К	<p>-ручки дверей выделить контрастным цветом;</p> <p>-предусмотреть оказание ситуационной помощи;</p> <p>-установить информационные, тактильные таблички с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки.</p>	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	По плану	3-6, 44-55	<p>-ширина рабочей створки двери менее 0,9м;</p> <p>-высота порога более 0,014м;</p> <p>-отсутствует пристенный поручень на внутренней эвакуационной лестнице с 1-го этажа;</p> <p>- отсутствуют опорные поручни на лестницах в тамбурах эвакуационных выходов;</p> <p>- проступь краевых ступеней внутренней эвакуационной лестницы, лестниц в тамбурах не выделены контрастным цветом;</p> <p>- внутренние лестницы на эвакуационных выходах не обустроены пандусом или подъемным устройством;</p> <p>-на наружных</p>	К, О, С, Г	<p>- нанести противоскользящие, контрастные полосы на проступь краевых ступеней внутренних эвакуационных лестниц, общей шириной 0,08-0,1м, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04м;</p> <p>-установить пристенный поручень на внутреннюю эвакуационную лестницу с 1-го этажа и пристенный опорный поручень на эвакуационные лестницы в тамбурах (с правой стороны при эвакуации с</p>	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

					<p>эвакуационных пешеходных путях присутствуют препятствия в виде перепада высоты.</p>	<p>объекта) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261; -препятствия в виде перепада высоты на наружных пешеходных путях эвакуации оборудовать искусственными неровностями с плавным продольным уклоном; - для эвакуации инвалидов на креслах-колясках (при необходимости) предусмотреть эвакуационный стул или мобильный лестничный подъемник и помощь ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ; -обеспечить освещенность на путях эвакуации согласно требований СП 59.13330.2020 п. 6.2.32.</p>
--	--	--	--	--	--	---

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г) ВНД (К,С)	По плану	3,6,20-55, 110	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно (О,Г). Временно недоступно (К,С).

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Общежитие № 1 ФГБОУ ВО Тюменской ГМУ Минздрава России

г. Тюмень, ул. Котовского, д.56

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (начальник общежития, мед. пункт)	есть	По плану	56-58, 67-76	- частично отсутствуют информационные таблички с наименованием помещения дублированная шрифтом Брайля; - ширина рабочей створки двери менее 0,9 м; - высота порога, одиночной ступени более 0,014м; - край одиночной ступени не выделен контрастным цветом; - отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система).	К, С, О, Г	- установить информационные тактильные таблички с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки; - предусмотреть приставные мини-пандусы к порогам; - при необходимости оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система); - предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущая работа, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	По плану	59-66	- отсутствуют информационные таблички с наименованием помещения дублированная шрифтом Брайля; - ширина рабочей створки двери	К, С, О, Г	- установить информационные, тактильные таблички с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки;	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

					<p>менее 0,9 м; -высота порога более 0,014м; - отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система).</p>		<p>-предусмотреть приставные мини-пандусы к порогам; -при необходимости оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система); -предусмотреть оказание ситуационной помощи.</p>	тия
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту (библиотека)	есть	-	77-79	<p>- отсутствует информационная табличка с наименованием помещения дублированная шрифтом Брайля; - ширина рабочей створки двери менее 0,9 м; -высота порога более 0,014м; -установлена ручка в виде «кнопки»; - отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система).</p>	К, С, О, Г	<p>- установить информационную, тактильную табличку с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки; - установить ручки С или П-образной формы контрастного цвета по отношению к цвету дверного полотна; - места для лиц с нарушением слуха разместить на расстоянии не более 2 м от источника звука (при отсутствии физической преграды-перегородки) или оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система); -предусмотреть приставной мини-пандус к порогу или предусмотреть оказание ситуационной помощи.</p>	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,С) ВНД (К,Г)	По плану	56-79	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: **Доступно частично избирательно (О,С). Временно недоступно (К,Г).**

Приложение 4 (III)
к Акту обследования ОСИ № 724
паспорта доступности ОСИ № 279-ОО
от «09» декабря 2021 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Общежитие № 1 ФГБОУ ВО Тюменской ГМУ Минздрава России

г. Тюмень, ул. Котовского, д.56

наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть	По плану	80-84	- частично отсутствуют информационные тактильные таблички с номером комнаты; - встречаются пороги высотой более 0,014м; - шириной рабочей створки двери менее 0,9м; - встречаются ручки в виде «кнопки»; - отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система).	К,О,Г	-установить информационные таблички с использованием рельефных символов; - установить ручки С или П-образной формы контрастного цвета по отношению к цвету дверного полотна в комнатах где проживают инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалиды с нарушениями зрения; - демонтировать пороги или предусмотреть приставные мини-пандусы в комнатах где проживают инвалиды на креслах-колясках.; - предусмотреть свободное	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

						<p>пространство не менее 1,4м перед дверью, у кровати, перед шкафами и окнами (в комнатах где проживают инвалиды на креслах-колясках);</p> <p>-предусмотреть опорный поручень около кровати;</p> <p>-установить вешалку для верхней одежды на высоту не более 1,3м (в комнатах где проживают инвалиды на креслах-колясках)</p> <p>-установить кнопку вызова помощи с пиктограммой;</p> <p>- предусмотреть оказание ситуационной помощи.</p>	
<p>Общая кухня (на этаже)</p>	<p>есть</p>	<p>По плану</p>	<p>85-88</p>	<p>-отсутствует информационная табличка дублированная шрифтом Брайля;</p> <p>-ширина рабочей створки двери менее 0,9м;</p> <p>-встречаются пороги высотой более 0,014м;</p> <p>- водопроводные краны с отдельным управлением горячей и холодной водой;</p> <p>- отсутствуют поручни около раковин;</p> <p>-отсутствует держатель для трости и костылей около раковины.</p>		<p>-установить информационные тактильные таблички с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки;</p> <p>- установить кран с рычажной рукояткой или сенсорный кран бесконтактного типа;</p> <p>-установить опорные поручни, держатель для трости и костылей около раковины;</p> <p>- демонтировать пороги или предусмотреть приставные мини-пандусы к порогу на этажах, где проживают инвалиды на креслах-колясках;</p> <p>-предусмотреть оказание ситуационной</p>	<p>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия</p>

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта) Жилые помещения	ДЧ-В	По плану	80-88	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: **Доступно частично всем.**

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Общезитие № 1 ФГБОУ ВО Тюменской ГМУ Минздрава России
г. Тюмень, ул. Котовского, д.56

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната (на этаже)	есть	По плану	92-100	<p>Не предусмотрена универсальная, специально оборудованная доступная кабина для маломобильных групп населения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствует информационная табличка дублированная шрифтом Брайля; -дверные ручки не выделены контрастным цветом; -ширина дверного полотна менее 0,9 м; -высота порога более 0,014м; -вместо унитазов установлена чаша «Генуя»; -перед чашей «Генуя» присутствуют одиночные ступени; -края одиночных ступеней не выделены контрастным цветом; -отсутствуют опорные поручни; - отсутствуют держатели для трости и костылей; - отсутствует связь с 	К,О,С	<p>Оборудовать доступную санитарно-гигиеническую кабину на этаже где проживают инвалиды категории «К» и «О» (при наличии технической возможности) с учетом всех требуемых норм СП 59.13330.2020 п.6.3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установить информационную тактильную табличку с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери; - предусмотреть ширину дверного проема в свету не менее 0,9м с порогом не более 0,014м; -установить ручки С или П-образной формы контрастного с дверным полотном цвета; -установить унитаз на высоте 0,45-0,5м от уровня пола до поверхности сидения; -установить опорный поручень около 	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

					администратором.	<p>унитаза; -установить держатели для трости и костылей около унитаза; -обеспечить свободное пространство сбоку от унитаза не менее 0,8м и свободное пространство для разворота коляски не менее 1,4м (размеры комнаты могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования); -края одиночных ступеней перед чашей «Генуя» выделить контрастным цветом за 0,03-0,04м от края проступи шириной 0,08-0,1м.; - установить кнопку вызова помощи с пиктограммой; -над наружной входной дверью, из коридора, предусмотреть светозвуковые оповещатели с отключением из туалетной комнаты.</p>		
5.2	Душевая/ умывальная комната (на этаже)	есть	По плану	89-91, 101 - 109	<p>- отсутствуют информационные таблички дублированные шрифтом Брайля; - дверные ручки пластиковой входной двери (душевой) не выделены контрастным цветом; -установлены ручки в виде «кнопки» на входной двери умывальной комнаты; -ширина дверного полотна менее 0,9м; - высота порога более 0,014м; -отсутствует противоскользящий коврик; -отсутствует поручень около раковины; -отсутствует пристенный поручень;</p>	К, О, С	<p>Оборудовать специальные, доступные душевые кабины с учетом всех требуемых норм СП 59.13330.2016 в местах проживания инвалидов в т.ч для инвалидов- на креслах-колясках (при наличии технической возможности); - установить информационные таблички с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери; - предусмотреть уширение дверного проема не менее 0,9м с порогом не более 0,014м; - дверные ручки пластиковой двери (душевой) выделить контрастным цветом;</p>	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

					<ul style="list-style-type: none"> -установлены водопроводные краны с отдельной подачей воды с вентилем типа «барашек»; -отсутствует держатель для трости и костылей; -крючки для одежды установлены на высоте более 1,3м; -отсутствует кнопка вызова помощи; -отсутствует зеркало. 	<ul style="list-style-type: none"> - установить ручки С или П-образной формы контрастного с дверным полотном цвета; -установить опорные поручни, держатель для трости и костылей около раковины; -установить пристенный поручень в душевой кабинке в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017; --предусмотреть противоскользящие коврики; - установить водопроводный кран с рычажной рукояткой; - установить крючки для одежды и костылей на высоте не более 1,3м в местах проживания инвалидов на креслах-колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата; -предусмотреть поворотное зеркало в местах проживания инвалидов-колясочников. - установить кнопку вызова помощи с пиктограммой; -над наружной входной дверью, из коридора, предусмотреть светозвуковые оповещатели с отключением из душевой комнаты. 		
5.3	Бытовая комната (моечная комната на этаже)	есть	По плану	111 - 114	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствует информационная табличка дублированная шрифтом Брайля; -ширина дверного полотна менее 0,9м; - высота порога более 0,014м; -установлены водопроводные краны с отдельной подачей воды с вентилем типа «барашек»; -отсутствует держатель для трости и костылей 	К,О,С	<ul style="list-style-type: none"> - установить информационные таблички с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери; - установить водопроводный кран с рычажной рукояткой; -предусмотреть приставной мини-пандус к порогу; -предусмотреть оказание ситуационной 	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

					около ванн.		помощи.	
--	--	--	--	--	-------------	--	---------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,С) ВНД (К,О)	По плану	89-109, 111-114	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Доступно частично избирательно (Г,С). Временно недоступно (К,О).

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ № 724
паспорта доступности ОСИ № 279-ОО
от «09» декабря 2021 г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Общежитие № 1 ФГБОУ ВО Тюменской ГМУ Минздрава России
г. Тюмень, ул. Котовского, д.56

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	14, 56, 59, 63, 67, 74, 81, 85, 89, 92, 111, 115-118	- отсутствуют: информационные таблички, указатели, пиктограммы, предупреждающая маркировка на прозрачном полотне двери; - отсутствует информационное электронное табло (бегущая строка); - контур краевых наружных, внутренних ступеней лестниц не выделен контрастным цветом; - ручки дверей не выделены контрастным цветом.	К, О, Г	Обеспечить визуальную информацию на объекте: - установить информационные таблички, указатели, пиктограммы, предупреждающую маркировку на прозрачное полотно двери; - установить информационное электронное табло (бегущая строка); - контур краевых наружных, внутренних ступеней лестниц, ручки дверей выделить контрастным цветом.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации (информационная индукционная система).	Г	-при необходимости оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система).	Индивидуальное решение с ТСП
6.3	Тактильные средства	есть	-	115	-отсутствуют информационные таблички дублированные шрифтом Брайля; -отсутствуют	С	- установить информационную тактильную вывеску, информационные тактильные	Текущий ремонт

					информационная вывеска дублированная шрифтом Брайля; - перед лестницей главного входа отсутствует предупреждающий наземный тактильно-контрастный указатель.	таблички на кабинеты, залы дублированные шрифтом Брайля, рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2м до 1,6м; -на жилых помещениях установить информационные таблички с использованием рельефных символов (номера комнат); -перед лестницей главного для инвалидов с нарушением зрения обеспечить устройство тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками.
--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (К,О) ВНД (Г,С)	-	14,56,59, 63,67,74, 81,85,89, 92,111, 115-118	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И (К,О,У). Временно недоступно ВНД (Г,С).**