

**Тюменская областная региональная организация  
Общероссийской общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов»  
(ТООО ВОИ)**

**ПАСПОРТ  
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА  
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

(Заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры)

**Общежитие №4**

**ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет»**

**Минздрава России**

**г. Тюмень, ул. Одесская, д. 48**



Председатель ТООО ВОИ

Кравченко Е. К.

Главный инженер ТООО ВОИ

Кривошеина С.В.

**г. Тюмень**

**2022 год**

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

**Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания) оценена как временно недоступно (ВНД).**

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и необходимых условий для доступности образовательных услуг для инвалидов (адаптации объекта):

- проведение ремонтных работ с заменой или восстановлением конструктивных элементов в соответствии с установленной нормативной и технической документацией:

-СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» - утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) от 30 декабря 2020г. № 904/пр., введен в действие с 01 июля 2021г.;

- Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 об утверждении перечня национальных стандартов и свода правил (частей таких стандартов и сводов правил) в результате применения, которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-СП 379.1325800.2020 «Общежития. Правила проектирования» - утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2020г. №917/пр., введен в действие 01.07.2021г.;

- ГОСТ Р 58186-2018 «Услуги населению. Требования к услугам проживания в общежитиях для обучающихся» - утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.07.2018г. №428-ст, введен в действие с 01.03.2019г.;

-для обеспечения инвалидам (другим маломобильным группам населения) доступа к объекту социальной инфраструктуры, получения услуги на объекте, руководителю соответствующей организации необходимо предусмотреть оказание ситуационной помощи, в том числе при использовании дополнительных технических средств, в зависимости от вида и выраженности имеющихся у инвалидов (других маломобильных групп населения) нарушений здоровья и включения в должностные (функциональные) обязанности сотруднику учреждения выполнения мероприятий по оказанию ситуационной помощи на основании Федерального закона № 419-ФЗ от 01.12.2014г.

## Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):

### Формы инвалидности

- Г Инвалиды с нарушениями слуха
- К Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
- О Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- (ОДА)
- С Инвалиды с нарушениями зрения
- У Инвалиды с нарушениями интеллекта / ментальные инвалиды

### Состояние доступности объекта (зоны)

- ДП Доступно полностью
  - ДП-В Доступен полностью всем
  - ДП-И Доступен полностью избирательно
- ДЧ Доступно частично
  - ДЧ-В Доступен частично всем
  - ДЧ-И Доступен частично избирательно
- ДУ Доступно условно
- «ВНД» Временно недоступно
- «Х» Не предназначен для посещения инвалидами

### Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

- «А» Доступность всех зон и помещений - универсальная
- «Б» Доступны специально выделенные участки и помещения
- «ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
- «ВНД» Не организована доступность
- «ТСР» Технические средства реабилитации
- «МГН» Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

**Обследование объекта и обработку данных провели:**

Главный инженер ТООО ВОИ  
Кривошеина С.В.

Ведущий инженер ТООО ВОИ  
Бодриченков О.Н.  
*(инвалид 3 группы, нарушение опорно-двигательного аппарата)*

Инженер ТООО ВОИ  
Григорьева Г.И.  
*(инвалид 3 группы, общее заболевание)*

**Прилагаемые документы:**

Фотографии – 98 шт.  
Копии документов (Планы, Свидетельство, Сертификаты) – 2 л.

УТВЕРЖДАЮ

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**№ 278-00**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Общежитие №4 ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава России
- 1.2. Адрес объекта: 625023, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Одесская, д.48.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание: 8 этажей, площадь – 5546,8 кв.м.  
- наличие прилегающего земельного участка – 1172,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания – 1988 г., последнего капитального ремонта – \_\_\_ г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: - г., капитального - г.  
Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО» Тюменский ГМУ Минздрава России).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление (Выписка из ЕГРН от 30.09.2021г. № КУВИ-002/2021-128882562, бессрочно).
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) федеральная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство здравоохранения Российской Федерации..
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
*(по обслуживанию населения)*

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): проживание обучающихся.

2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, а также представление гостиничных услуг лицам, прибывающим в университет в рамках осуществления образовательной, научной и иной деятельности.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объект, в т.ч. с проживанием.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) взрослые трудоспособного возраста.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: проектная мощность - 380 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида: нет.

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Остановочный пункт «Медицинский университет».

Маршрутный автобус: №7.

Маршрутное такси: №№ 29,29д,41.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 300/376 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - есть.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: -не требуется.

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<b>ВНД</b>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>ВНД</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>ДУ</b>
4	с нарушениями зрения	<b>ВНД</b>
5	с нарушениями слуха	<b>ДУ</b>
6	с нарушениями интеллекта / ментальные инвалиды	-

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г) ВНД (К,О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г) ВНД (К,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О) ДЧ-И (К,С) ВНД (Г)
4(Ш)	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	ДЧ-И (С,Г) ВНД (К,О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О) ВНД (Г,С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

**Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания) оценена как временно недоступно (ВНД).**

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло), при необходимости структурно-функциональные зоны оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативной информационной индукционной системой).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо лестницу главного входа обустроить опорными поручнями с двух сторон.

Внутренние межэтажные лестницы обустроить пристенным поручнем в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени лестниц (каждого марша лестницы), а также предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационные тактильные таблички, информационную вывеску с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо лестницу главного входа входной группы продублировать стационарным пандусом в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

При необходимости для обеспечения доступа на первый по пятый этажи предусмотреть использование мобильного лестничного подъемника (ступенькохода)...

Для эвакуационных мероприятий предусмотреть использование технических средств реабилитации (эвакуационного стула, мобильного лестничного подъемника) и оказание ситуационной помощи ассистентом (помощником) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.

Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов с помощью приставных мини-пандусов.

Обустроить санитарно-гигиеническое помещение в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 (исходя из технической возможности).

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.3014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>Текущий ремонт, организационные мероприятия</b>
2	Вход (входы) в здание	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия</b>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия</b>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия</b>
4(Ш)	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия</b>
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР</b>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>Текущий ремонт</b>

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ до - \_\_\_ г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О.Г.С.У), ДУ-И(К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_.

##### 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_ 2022 года.

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

[https://gis.72to.ru/orbismap/public\\_map/geoportal72/osi](https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi)

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>



## **5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «09» декабря 2021 г.
2. Акта обследования объекта: № 723 от «09» декабря 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель организации

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 278-ОО**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Общежитие №4 ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава России
- 1.2. Адрес объекта: 625023, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Одесская, д.48.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание: 8 этажей, площадь – 5546,8 кв.м.  
- наличие прилегающего земельного участка – 1172,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания – 1988 г., последнего капитального ремонта – \_\_\_ г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: - г., капитального - г.
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО» Тюменский ГМУ Минздрава России).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление (Выписка из ЕГРН от 30.09.2021г. № КУВИ-002/2021-128882562, бессрочно).
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) федеральная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство здравоохранения Российской Федерации..
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): проживание обучающихся.

2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, а также представление гостиничных услуг лицам, прибывающим в университет в рамках осуществления образовательной, научной и иной деятельности.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, в т.ч. с проживанием.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) взрослые трудоспособного возраста.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: проектная мощность - 380 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида: нет.

## 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Остановочный пункт «Медицинский университет».

Маршрутный автобус: №7.

Маршрутное такси: №№ 29,29д,41.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 300/376 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - есть.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: -не требуется.

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	-
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	-
6	с нарушениями интеллекта/ментальные инвалиды	-

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-
4(1)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
4(II)	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	-
4(III)	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации  
 Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

[https://gis.72to.ru/orbismap/public\\_map/geoportal72/osi](https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi)

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

(наименование сайта, портала)

СОГЛАСОВАНО \_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 723  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 278-00**

РФ, г.Тюмень

«09» декабря 2021 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Общежитие №4 ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава России
- 1.2. Адрес объекта: 625023, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Одесская, д.48.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание: 8 этажей, площадь – 5546,8 кв.м.  
- наличие прилегающего земельного участка – 1172,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания – 1988 г., последнего капитального ремонта – \_\_ г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: - г., капитального - г.
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО) Тюменский ГМУ Минздрава России).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)**

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_.

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):  
Остановочный пункт «Медицинский университет».  
Маршрутный автобус: №7.  
Маршрутное такси: №№ 29, 29д, 41.  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 300/376 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - есть.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: -не требуется.

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<b>ВНД</b>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>ВНД</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>ДУ</b>
4	с нарушениями зрения	<b>ВНД</b>
5	с нарушениями слуха	<b>ДУ</b>
6	с нарушениями интеллекта / ментальные инвалиды	-

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>ДЧ-В</b>	-	<b>1-4, 6/1</b>
2	Вход (входы) в здание	<b>ДЧ-И (Г) ВНД (К,О,С)</b>	<b>По плану</b>	<b>7-17</b>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>ДЧ-И (О,Г) ВНД (К,С)</b>	<b>По плану</b>	<b>5,6, 17-49</b>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>ДП-И (О) ДЧ-И (К,С) ВНД (Г)</b>	<b>По плану</b>	<b>50-57</b>
4(Ш)	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	<b>ДЧ-И (С,Г) ВНД (К,О)</b>	<b>По плану</b>	<b>58-95</b>
5	Санитарно-гигиенические помещения	-	-	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<b>ДЧ-И (К,О) ВНД (Г,С)</b>		<b>50,58,85, 96-98</b>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>ДЧ-В</b>	-	<b>1,2</b>

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания) оценена как временно недоступно (ВНД).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло), при необходимости структурно-функциональные зоны оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативной информационной индукционной системой).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо лестницу главного входа обустроить опорными поручнями с двух сторон.

Внутренние межэтажные лестницы обустроить пристенным поручнем в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени лестниц (каждого марша лестницы), а также предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационные тактильные таблички, информационную вывеску с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо лестницу главного входа входной группы продублировать стационарным пандусом в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

При необходимости для обеспечения доступа на первый по пятый этажи предусмотреть использование мобильного лестничного подъемника (ступенькохода).

Для эвакуационных мероприятий предусмотреть использование технических средств реабилитации (эвакуационного стула, мобильного лестничного подъемника) и оказание ситуационной помощи ассистентом (помощником) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.

Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов с помощью приставных мини-пандусов.

Обустроить санитарно-гигиеническое помещение в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 (исходя из технической возможности).

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>Текущий ремонт, организационные мероприятия</b>
2	Вход (входы) в здание	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия</b>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР,</b>

		<b>организационные мероприятия</b>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия</b>
4(Ш)	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия</b>
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП</b>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>Текущий ремонт</b>

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2. Период проведения работ до - 2.

в рамках исполнения \_\_\_\_\_.

(указывается наименование документа: программы, плана)

#### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О,Г,С,У), ДУ-И(К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

#### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Тюменская областная региональная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

[https://gis.72to.ru/orbismap/public\\_map/geoportal72/osi](https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi)

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>



## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту                          | на ___2_ л.   |
| 2. Входа (входов) в здание                                    | на ___3_ л.   |
| 3. Путей движения в здании                                    | на ___12_ л.  |
| 4. Зоны целевого назначения объекта                           | на ___3_ л.   |
| 4.(III) Зоны целевого назначения объекта<br>(жилые помещения) | на ___12_ л.  |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений                          | на ___ - _ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте                    | на ___1_ л.   |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_33\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_ - \_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): нет.

Руководитель  
рабочей группы:

Главный инженер ТООО ВОИ  
Кривошеина С.В.  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Члены рабочей  
группы:

Ведущий инженер ТООО ВОИ  
Бодриченков О.Н.

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Инженер ТООО ВОИ  
Григорьева Г.И.

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Представитель  
организации  
расположенной  
на объекте:

Начальник  
отдела эксплуатации  
зданий и сооружений  
Алексеев Г. Г.  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ № 723  
паспорта доступности ОСИ № 278-ОО  
от «09» декабря 2021 г.

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Общезитие № 4 ФГБОУ ВО Тюменской ГМУ Минздрава России

г. Тюмень, ул. Одесская, д.48

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	1-4, 8	-в местах пересечения пешеходных путей имеется перепад высоты.	К,О,С,Г	-места изменения высот поверхностей пешеходных путей обустроить искусственными неровностями с плавным понижением (с уклоном).	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	6/1	-отсутствует парковка для стоянки автотранспорта инвалидов.	К, Г, О, С	-оборудовать автостоянку и парковочное место для автотранспорта инвалидов; -машино-место обозначить дорожными знаками по ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 52290 и дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256 (при отсутствии возможности обустройства автостоянки (в стесненных условиях) вблизи доступного входа (при наличии возможности)	Текущий ремонт, организационные мероприятия

							предусмотреть отдельное место для кратковременной остановки транспортных средств, перевозящих инвалидов, для их посадки/высадки).	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Территория, прилегающая к зданию (участок)</b>	<b>ДЧ-В</b>	-	<b>1-4, 6/1</b>	<b>Текущий ремонт, организационные мероприятия</b>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем.**


**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Общезитие № 4 ФГБОУ ВО Тюменской ГМУ Минздрава России  
г. Тюмень, ул. Одесская, д.48

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная) главного входа	есть	-	7-10	<p>- отсутствуют опорные поручни;</p> <p>-отсутствует выделение контрастным цветом краевых ступеней лестницы;</p> <p>-ступени имеют разную высоту подъема;</p> <p>-одна ступень имеет высоту подъема более 0,15м (фактическая высота 0,25м), что не соответствует требованиям п. 5.1.12;</p> <p>- отсутствует наземный предупреждающий тактильно-контрастный указатель, что не соответствует требованиям СП 59.13330.2020 п. 5.1.10.;</p> <p>-отсутствует противоскользящее покрытие по всей поверхности проходной части проступи ступени;</p> <p>-отсутствует кнопка вызова помощи.</p>	О,С,Г	<p>-установить опорные поручни с двух сторон в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261;</p> <p>-ступени лестницы отрегулировать по высоте подъема ступеней;</p> <p>-нанести противоскользящие, контрастные полосы на краевые ступени (проступь) общей шириной 0,08-0,1м, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04м;</p> <p>- для инвалидов с нарушением зрения обеспечить устройство тактильно-контрастных наземных указателей на расстоянии не более 0,3м от кромки проступи первой ступени лестницы, выполняющих функцию предупреждения, согласно требований по ГОСТ Р 52875 п. 4.2.2. или изменение фактуры поверхности пешеходного пути с подобными</p>	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

						<p>характеристиками согласно требованиям СП 59.13330.2020 п. 5.1.10;</p> <p>-предусмотреть противоскользящее покрытие по всей поверхности проходной части ступени;</p> <p>- установить кнопку вызова помощи с пиктограммой</p>  <p>в нижней части крыльца (до установки пандуса).</p>		
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	8	- лестница главного входа не продублирована стационарным пандусом или подъемным устройством..	К,О,С	- установить стационарный пандус, с уклоном сложившейся застройки, с нескользкой поверхностью в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 п. 5.1.17, п.6.1.2 (параметры наружного пандуса входной группы принимать по п.5.1.14-5.1.16).	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
2.3	Входная площадка (перед дверью главного входа)	есть	-	11	-отсутствует противоскользящее покрытие по всей горизонтальной поверхности проходной части.	К, О, С, Г	-предусмотреть противоскользящее покрытие по всей горизонтальной поверхности проходной части.	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная наружная, внутренняя) главного входа	есть	по плану	8,12, 13, 15-17	<p>-отсутствует информационная вывеска дублированная шрифтом Брайля;</p> <p>-отсутствуют пиктограммы «доступность для инвалидов»;</p> <p>-отсутствует электронное информационное табло (бегущая строка);</p> <p>- дверные ручки наружной двери не выделены контрастным цветом, что не соответствует требованиям п. 6.4.1. СП 59.13330.2020;</p> <p>- ширина рабочей створки двери менее 0,9м;</p> <p>-высота порога наружной двери более 0,014м;</p> <p>-на внутренней двери установлены ручки в виде «кнопки», что не соответствует требованиям п.6.4.3. СП 59.13330.2020;</p>	С, К, О, Г	<p>-установить информационную тактильную вывеску дублированную шрифтом Брайля, рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6м;</p> <p>-установить пиктограммы доступности объекта (после адаптации) согласно ГОСТ Р 52131-2019 п. 4.3.7.2 трех нозологий (К,Г,С);</p> <p>-установить электронное информационное табло (бегущая строка);</p> <p>- дверные ручки наружной двери выделить контрастным цветом;</p>	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

					- доводчики дверей не обеспечивают пятисекундной задержки.		-на внутреннюю дверь установить П-или С-образные ручки контрастного цвета по отношению к цвету дверного полотна; -отрегулировать доводчик для обеспечения пятисекундной задержки; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	
2.5	Тамбур	есть	по плану	14	- противоскользящее покрытие предусмотрено не по всей горизонтальной поверхности проходной части поверхности пола.	С,К, О, Г	-предусмотреть противоскользящее покрытие на всей горизонтальной поверхности проходной части поверхности пола; -закрепить противоскользящее покрытие на стыке полотен.	Текущий ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г) ВНД (К,О,С)	По плану	7-17	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия.</b>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (Г). Временно недоступно (К,О,С).**

### I. Результаты обследования:

#### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Общезитие № 4 ФГБОУ ВО Тюменской ГМУ Минздрава России

г. Тюмень, ул. Одесская, д.48

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон, фойе)	есть	По плану	18-24	-отсутствует информационная табличка (оказание ситуационной помощи) на посту охраны; - отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система) на посту охраны.	К, О, С, Г	-установить информационную табличку (оказание ситуационной помощи) на пост охраны; - при необходимости оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система) пост охраны.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	По плану	17, 25-35	-отсутствует пристенный поручень на межэтажных лестницах; - отсутствует выделение проступи краевых ступеней контрастным цветом, что не соответствует требованиям СП 59.13330.2020 п. 6.2.8; -на межэтажных площадках частично отсутствует облицовочная плитка; - отсутствуют информационные тактильные знаки (пиктограммы); - не обеспечен доступ на этажи выше основного входа инвалидам на креслах-колясках.	К, О, С, Г	- установить пристенный поручень в соответствии с ГОСТ Р 51261; - нанести противоскользящие, контрастные полосы на краевые ступени (проступь) общей шириной 0,08-0,1м, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04м; -восстановить облицовочную плитку на горизонтальной поверхности межэтажных площадок; - установить информационные тактильные знаки; - при необходимости для обеспечения доступа инвалиду на	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

							кресле-коляске на 1 - 5 этаж предусмотреть использование мобильного лестничного подъемника и помощь ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	По плану	36-44	<p>-ручки дверей не выделены контрастным цветом;</p> <p>-отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне двери (нижний край прозрачной поверхности расположен на высоте менее 0,85 м от уровня пола), что не соответствует требованиям п. 6.1.6. СП 59.13330.2020 (дверь 6 этажа);</p> <p>-встречается порог высотой более 0,014м;</p> <p>-отсутствуют информационные таблички с номером этажа дублированные шрифтом Брайля.</p>	С,К	<p>-ручки дверей выделить контрастным цветом;</p> <p>-на прозрачное полотно двери установить яркую контрастную маркировку ( в форме прямоугольника высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м или в форме круга диаметром от 0,1м до 0,2м, декоративного рисунка или фирменного знака, узора той же яркости) на высоте 0,9-1,0м и 1,3-1,4м, маркировка должна быть нанесена с обеих сторон дверного полотна;</p> <p>-предусмотреть приставной мини-пандус к порогу или предусмотреть оказание ситуационной помощи;</p> <p>-установить информационные, тактильные таблички с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки.</p>	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	По плану	5,6, 45-49	<p>-ширина рабочей створки двери менее 0,9м;</p> <p>-высота порога более 0,014м;</p> <p>- проступь краевых ступеней наружной, внутренней эвакуационной лестницы не выделены контрастным цветом;</p>	К, О, С, Г	<p>- нанести противоскользящие, контрастные полосы на проступь краевых ступеней внутренней, наружной эвакуационной лестницы общей шириной 0,08-0,1м, расстояние между</p>	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия



						краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04м; -установить пристенный поручень на внутреннюю эвакуационную лестницу и опорный поручень на наружную эвакуационную лестницу (с левой стороны при выходе с объекта) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261; - для эвакуации инвалидов на креслах-колясках (при необходимости) предусмотреть эвакуационный стул или мобильный лестничный подъемник и помощь ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ; -обеспечить освещенность на путях эвакуации согласно требований СП 59.13330.2020 п. 6.2.32.
				-отсутствует пристенный поручень на внутренней эвакуационной лестнице; -отсутствуют опорные поручни на наружной эвакуационной лестнице; - наружные, внутренние лестницы на эвакуационным выходе не обустроены пандусом или подъемным устройством.		

### Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</b>	<b>ДЧ-И (О,Г) ВНД (К,С)</b>	<b>По плану</b>	<b>5,6, 17-49</b>	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия.</b>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно (О,Г). Временно недоступно (К,С).**

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

Общезитие № 4 ФГБОУ ВО Тюменской ГМУ Минздрава России

г. Тюмень, ул. Одесская, д.48

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (кабинет директора студ.городка)	есть	По плану	50-54	- ширина рабочей створки двери менее 0,9 м; - отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система).	К, С, О, Г	- при необходимости оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система); -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4.1.1	Кабинетная форма обслуживания (учебный кабинет)	есть	По плану	55-57	- отсутствует информационная табличка с наименованием помещения дублированная шрифтом Брайля; -ручки дверей не выделены контрастным цветом; - ширина рабочей створки двери менее 0,9 м; - отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне двери;	К, С, О, Г	- установить информационную, тактильную табличку с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки; - применить контрастные сочетания цветов (дверь-стена, ручка, стена-выключатель, средства визуальной информации и т. п.); -на прозрачное полотно двери установить яркую	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

							контрастную маркировку ( в форме прямоугольника высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м или в форме круга диаметром от 0,1м до 0,2м, декоративного рисунка или, фирменного знака, узора той же яркости) на высоте 0,9-1,0м и 1,3-1,4м, маркировка должна быть нанесена с обеих сторон дверного полотна; -при необходимости оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система); -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту (библиотека)	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

### Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)</b>	<b>ДП-И (О) ДЧ-И (К,С) ВНД (Г)</b>	<b>По плану</b>	<b>50-57</b>	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия</b>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**Комментарий к заключению: Доступно полностью избирательно (О). Доступно частично избирательно (К,С). Временно недоступно (Г).**

Приложение 4 (III)  
к Акту обследования ОСИ № 723  
паспорта доступности ОСИ № 278-00  
от «09» декабря 2021 г.

**I. Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант III – жилые помещения**  
**Общезитие № 4 ФГБОУ ВО Тюменской ГМУ Минздрава России**  
**г. Тюмень, ул. Одесская, д.48**  
наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть	По плану	58-64, 70-74, 81-87, 92-95	- отсутствуют информационные тактильные таблички с номером комнаты; -встречаются пороги высотой более 0,014м; - шириной рабочей створки двери менее 0,9м; - отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система); -вешалка для одежды установлена на высоту более 1,3м.	К,О,Г	-установить информационные таблички с использованием рельефных символов; - демонтировать пороги или предусмотреть приставные мини-пантусы в комнатах где проживают инвалиды на креслах-колясках.; - предусмотреть свободное пространство не менее 1,4м перед дверью, у кровати, перед шкафами и окнами (в комнатах где проживают инвалиды на креслах-колясках); -предусмотреть опорный поручень около кровати; -установить вешалку для	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

						<p>верхней одежды на высоту не более 1,3м (в комнатах где проживают инвалиды на креслах-колясках)</p> <p>-установить кнопку вызова помощи с пиктограммой;</p> <p>- предусмотреть оказание ситуационной помощи.</p>	
<p>Ванная /туалетная комната</p>	<p>есть</p>	<p>по плану</p>	<p>65-69, 75-80, 88-91</p>	<p>-встречаются пороги высотой более 0,014м;</p> <p>-шириной рабочей створки двери менее 0,9м;</p> <p>-встречаются ручки в виде «кнопки»;</p> <p>-встречаются водопроводные краны с раздельным управлением горячей и холодной водой;</p> <p>-отсутствуют поручни около раковины и унитаза;</p> <p>-отсутствует пристенный поручень около ванны;</p> <p>-отсутствует стульчик для ванной;</p> <p>-отсутствует держатель для трости и костылей около раковины, унитаза, ванной;</p> <p>-зеркало установлено на высоте более 0,85м;</p> <p>-отсутствует кнопка вызова помощи.</p>	<p>К,О,С</p>	<p><b>Оборудовать доступную санитарно-гигиеническую комнату, где проживают инвалиды категории «К» и «О» (при наличии технической возможности) с учетом всех требуемых норм СП 59.13330.2020 п.6.3:</b></p> <p>- предусмотреть ширину дверного проема в свету не менее 0,9м с порогом не более 0,014м;</p> <p>-установить ручки С или П-образной формы контрастного с дверным полотном цвета;</p> <p>-установить опорный поручень около раковины и унитаза;</p> <p>-установить пристенный поручень около ванны;</p> <p>-предусмотреть стульчик для ванной;</p> <p>- установить водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности с автоматическим и сенсорными кранами бесконтактного</p>	

						типа; -установить держатели для трости и костылей около раковины, унитаза и ванной; - предусмотреть поворотное зеркало или установить зеркало на высоту не более 0,85 м от нижнего края; -обеспечить свободное пространство сбоку от унитаза не менее 0,8м и свободное пространство для разворота коляски не менее 1,4м (размеры комнаты могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования); -установить кнопку вызова помощи с пиктограммой.
--	--	--	--	--	--	---

### Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта) Жилые помещения</b>	<b>ДЧ-И (С,Г) ВНД (К,О)</b>	<b>По плану</b>	<b>58-95</b>	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия</b>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: Доступно частично избирательно (С,Г). Временно недоступно (К,О).

**I. Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**  
Общезитие № 4 ФГБОУ ВО Тюменской ГМУ Минздрава России  
г. Тюмень, ул. Одесская, д.48  
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната	нет	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Санитарно-гигиенические помещения</b>				

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Отсутствует структурно-функциональная зона.



Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ № 723  
паспорта доступности ОСИ № 278-ОО  
от «09» декабря 2021 г.

**I. Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**  
**Общезитие № 4 ФГБОУ ВО Тюменской ГМУ Минздрава России**  
**г. Тюмень, ул. Одесская, д.48**  
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	50, 58, 85, 96-98	- отсутствуют: информационные таблички, указатели, пиктограммы, предупреждающая маркировка на прозрачном полотне двери; - отсутствует информационное электронное табло (бегущая строка); - контур краевых наружных, внутренних ступеней лестниц не выделен контрастным цветом; - ручки дверей не выделены контрастным цветом.	К, О, Г	Обеспечить визуальную информацию на объекте: -установить информационные таблички, указатели, пиктограммы, предупреждающую маркировку на прозрачное полотно двери; -установить информационное электронное табло (бегущая строка); -контур краевых наружных, внутренних ступеней лестниц, ручки дверей выделить контрастным цветом.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации (информационная индукционная система).	Г	-при необходимости оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система).	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-отсутствуют информационная табличка	С	- установить информационные тактильные	Текущий

					<p>дублированная шрифтом Брайля; -отсутствуют информационная вывеска дублированная шрифтом Брайля; - перед лестницей главного входа отсутствует предупреждающий наземный тактильно-контрастный указатель.</p>	<p>вывески, информационные тактильные таблички на кабинетах дублированные шрифтом Брайля, рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2м до 1,6м; - на жилых помещениях установить информационные таблички с использованием рельефных символов (номера комнат); -перед лестницей главного для инвалидов с нарушением зрения обеспечить устройство тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками.</p>	ремонт
--	--	--	--	--	---	--	--------

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (К,О) ВНД (Г,С)	-	50,58,85, 96-98	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И (К,О,У). Временно недоступно ВНД (Г,С).**