

**Тюменская областная региональная организация  
Общероссийской общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов»**

**ПАСПОРТ  
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА  
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**  
(Заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры)

**Стоматологическая клиника  
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет»  
Минздрава России  
г. Тюмень, ул. Республики, д. 44  
(Объект культурного наследия регионального значения  
«Дом с магазинами усадьбы купцов Колмаковых»)**



Председатель ТООО ВОИ

Кравченко Е. К.

Главный инженер ТООО ВОИ

Кривошеина С.В.

г. Тюмень

2021 год

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

**Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания) оценена как доступно условно всем (ДУ-В).**

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и адаптации объекта:

- проведение ремонтных работ с заменой или восстановлением конструктивных элементов в соответствии с установленной нормативной и технической документацией:

-СП 59.13330.2020 - утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) от 30 декабря 2020г. № 904/пр., введен в действие с 01 июля 2021г.;

- Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 об утверждении перечня национальных стандартов и свода правил (частей таких стандартов и сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования (с изменениями на 21. 01. 2019 года, внесенными приказом Минпросвещения РФ от 21.01.2019г №32»;

[-Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015г. №1309 «Об утверждении порядка обеспечения для инвалидов объектов»;](#)

-письмо Минобрнауки РФ от 12.02.2016г. №ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов, объектов, услуг в сфере образования»;

-ГОСТ Р 58178-2018 «Доступность объектов культурного наследия для МГН».

-для обеспечения инвалидам (другим маломобильным группам населения) доступа к объекту социальной инфраструктуры, получения услуги на объекте, руководителю соответствующей организации необходимо предусмотреть оказание ситуационной помощи, в том числе при использовании дополнительных технических средств, в зависимости от вида и выраженности имеющихся у инвалидов (других маломобильных групп населения) нарушений здоровья и включения в должностные (функциональные) обязанности сотруднику учреждения выполнения мероприятий по оказанию ситуационной помощи на основании Федерального закона № 419-ФЗ от 01.12.2014г.

## Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):

### Формы инвалидности

- Г Инвалиды с нарушениями слуха
- К Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
- О Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата  
(ОДА)
- С Инвалиды с нарушениями зрения
- У Инвалиды с нарушениями интеллекта / ментальные инвалиды

### Состояние доступности объекта (зоны)

- ДП Доступно полностью
  - ДП-В Доступен полностью всем
  - ДП-И Доступен полностью избирательно
- ДЧ Доступно частично
  - ДЧ-В Доступен частично всем
  - ДЧ-И Доступен частично избирательно
- ДУ Доступно условно
- «ВНД» Временно недоступно
- «Х» Не предназначен для посещения инвалидами

### Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

- «А» Доступность всех зон и помещений - универсальная
- «Б» Доступны специально выделенные участки и помещения
- «ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
- «ВНД» Не организована доступность
- «ТСР» Технические средства реабилитации
- «МГН» Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

**Обследование объекта и обработку данных провели:**

Главный инженер ТООО ВОИ  
Кривошеина С.В.

Ведущий инженер ТООО ВОИ  
Бодриченков О.Н.  
*(инвалид 3 группы, нарушение опорно-двигательного аппарата)*

Инженер ТООО ВОИ  
Григорьева Г.И.  
*(инвалид 3 группы, общее заболевание)*

**Прилагаемые документы:**

Фотографии – 115 шт.

Копии документов (Планы, Свидетельство, Сертификаты) – 18 л.

УТВЕРЖДАЮ

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**№ 281-ОО**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Стоматологическая клиника ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава России.
- 1.2. Адрес объекта: г. Тюмень, ул. Республики, д. 44.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 2 этажа, площадь – 1576,0 кв.м.
  - часть здания: \_\_ этажа, площадь – \_\_ кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка – 700,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания - 1917 г., последнего капитального ремонта – 2010 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – г., капитального - г.
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО» Тюменский ГМУ Минздрава России).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление. Выписка из ЕГРН от 24.12.2020г. № КУВИ-002/2020-51026615, бессрочно.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): федеральная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство здравоохранения Российской Федерации.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

*(по обслуживанию населения)*

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): здравоохранение, образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: (в соответствии с уставом):

- Образовательная деятельность по реализации образовательных программ высшего образования;

- Медицинская деятельность в части оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в объемах, устанавливаемых Минздравом России.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 120 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида: нет.

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Остановочный пункт «Океан».

Маршрутный автобус: №№ 11,14,17,18,54,55,85

Остановочный пункт «Первомайская».

Маршрутный автобус: №№ 1,11д,25,27,89,121

Маршрутное такси: №№ 71,73,83.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 168 м /122 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - есть.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: не требуется.

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<b>ДУ</b>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>ДУ</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>ДУ</b>
4	с нарушениями зрения	<b>ДУ</b>
5	с нарушениями слуха	<b>ВНД</b>
6	с нарушениями умственного развития / ментальные инвалиды	<b>А</b>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О,С) ВНД (К)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У) ДЧ-И (О,Г,С) ДУ (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (С,У) ДЧ-И (О) ДУ (К) ВНД (Г)
4(II)	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	ДП-И (С,У) ДЧ-И (К,О) ВНД (Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О,Г,У) ДЧ-И (С) ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,С,У) ВНД (Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

**Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания) оценена как доступно условно.**

**Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло), при необходимости структурно-функциональные зоны оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативной информационной индукционной системой).**

**Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо внутренние лестницы эвакуационного выхода обустроить пристенным опорным поручнем, наружные эвакуационные лестницы обустроить опорными поручнями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261.**

**Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени лестниц, а также предусмотреть на объекте информационную тактильную табличку «Оказание ситуационной помощи» с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля, пиктограммы доступности объекта. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).**

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо пандус на пути движения к входной группе для инвалидов на креслах-колясках привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2020, входную площадку (одиночную ступень) около наружной двери входа продублировать пандусом или искусственными неровностями с плавным понижением в соответствии с нормативными требованиями.

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 г.

Для эвакуационных мероприятий предусмотреть оказание ситуационной помощи с использованием ТСР (перекатного пандуса, мобильного гусеничного подъемника (ступенькоход)).

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.3014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>Текущий ремонт</b>
2	Вход (входы) в здание	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия</b>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия</b>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия</b>
4(II)	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	<b>Индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия</b>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>Организационные мероприятия</b>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР</b>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>Не нуждается</b>

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ до - \_\_\_\_ г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О,Г,С,У), ДУ-И(К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_.

##### 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_ 2021 года.

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>



Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

[https://gis.72to.ru/orbimap/public\\_map/geoportal72/osi](https://gis.72to.ru/orbimap/public_map/geoportal72/osi)

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbimap/#index/osi>

## **5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «09» декабря 2021 г.
2. Акта обследования объекта: № 726 от «09» декабря 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель организации

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 281-ОО**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Стоматологическая клиника ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава России.
- 1.2. Адрес объекта: г. Тюмень, ул. Республики, д. 44.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 2 этажа, площадь – 1576,0 кв.м.
  - часть здания:     этажа, площадь –     кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка – 700,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания - 1917 г., последнего капитального ремонта – 2010 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – г., капитального - г.
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО» Тюменский ГМУ Минздрава России).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление. Выписка из ЕГРН от 24.12.2020г. № КУВИ-002/2020-51026615, бессрочно.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): федеральная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство здравоохранения Российской Федерации.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): здравоохранение, образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: (в соответствии с уставом):

- Образовательная деятельность по реализации образовательных программ высшего образования;

- Медицинская деятельность в части оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в объемах, устанавливаемых Минздравом России.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 120 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида: нет.

## 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Остановочный пункт «Океан».

Маршрутный автобус: №№ 11,14,17,18,54,55,85

Остановочный пункт «Первомайская».

Маршрутный автобус: №№ 1,11д,25,27,89,121

Маршрутное такси: №№ 71,73,83.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 168 м / 122 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - есть.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: не требуется.

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	-
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	-
6	с нарушениями интеллекта / ментальные инвалиды	-

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

### 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
4(II)	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

[https://gis.72to.ru/orbismap/public\\_map/geoportal72/osi](https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi)

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>  
(наименование сайта, портала)

СОГЛАСОВАНО \_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 726**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 281-ОО**

Тюменская область  
г. Тюмень

«09» декабря 2021 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Стоматологическая клиника ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава России.
- 1.2. Адрес объекта: г. Тюмень, ул. Республики, д. 44.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 2 этажа, площадь – 1576,0 кв.м.
  - часть здания: \_\_этажа, площадь – \_\_кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка – 700,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания - 1917 г., последнего капитального ремонта – 2010 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – г., капитального - г.
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО» Тюменский ГМУ Минздрава России).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

*(по обслуживанию населения)*

Дополнительная информация: имеются средства технической реабилитации: перекатной пандус (фото №67), гусеничный мобильный подъемник (фото №107), тактильная мнемосхема (фото №110).

**3. Состояние доступности объекта**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Остановочный пункт «Океан».

Маршрутный автобус: №№ 11,14,17,18,54,55,85

Остановочный пункт «Первомайская».

Маршрутный автобус: №№ 1,11д,25,27,89,121

Маршрутное такси: №№ 71,73,83.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 168 м /122 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - есть.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: не требуется.

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<b>ДУ</b>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>ДУ</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>ДУ</b>
4	с нарушениями зрения	<b>ДУ</b>
5	с нарушениями слуха	<b>ВНД</b>
6	с нарушениями умственного развития / ментальные инвалиды	<b>А</b>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О,С) ВНД (К)</b>	-	<b>6-10,13</b>
2	Вход (входы) в здание	<b>ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)</b>	<b>По плану</b>	<b>12,14-17,19</b>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>ДП-И (У) ДЧ-И (О,Г,С) ДУ (К)</b>	<b>По плану</b>	<b>1,2,10-12, 18-69</b>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>ДП-И (С,У) ДЧ-И (О) ДУ (К) ВНД (Г)</b>	<b>По плану</b>	<b>70-77, 96-98</b>
4(II)	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	<b>ДП-И (С,У) ДЧ-И (К,О) ВНД (Г)</b>	<b>По плану</b>	<b>78-95</b>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>ДП-И (О,Г,У)</b>	<b>По плану</b>	<b>99-106</b>

		<b>ДЧ-И (С) ВНД (К)</b>		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<b>ДЧ-И (К,О,С,У) ВНД (Г)</b>	-	<b>70-72,84,85, 87,97,99, 106,108-115</b>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>ДП-В</b>	-	<b>1,4,5</b>

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

**Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания) оценена как доступно условно.**

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло), при необходимости структурно-функциональные зоны оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативной информационной индукционной системой).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо внутренние лестницы эвакуационного выхода обустроить пристенным опорным поручнем, наружные эвакуационные лестницы обустроить опорными поручнями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени лестниц, а также предусмотреть на объекте информационную тактильную табличку «Оказание ситуационной помощи» с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля, пиктограммы доступности объекта. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо пандус на пути движения к входной группе для инвалидов на креслах-колясках привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2020, входную площадку (одиночную ступень) около наружной двери входа продублировать пандусом или искусственными неровностями с плавным понижением в соответствии с нормативными требованиями.

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 г.

Для эвакуационных мероприятий предусмотреть оказание ситуационной помощи с использованием ТСР (перекатного пандуса, мобильного гусеничного подъемника (ступенькоход)).

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>Текущий ремонт</b>

2	Вход (входы) в здание	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия</b>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия</b>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия</b>
4(II)	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	<b>Индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия</b>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>Организационные мероприятия</b>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП</b>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>Не требуется</b>

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2. Период проведения работ до - г.

в рамках исполнения \_\_\_\_\_.  
(указывается наименование документа: программы, плана)

#### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О,Г,С,У), ДУ-И(К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

#### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать):  
не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Тюменская областная региональная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

[https://gis.72to.ru/orbismap/public\\_map/geoportal72/osi](https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi)

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>.



## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на \_\_\_ 4 \_ л.
2. Входа (входов) в здание на \_\_\_ 2 \_ л.
3. Путей движения в здании на \_\_\_ 22 \_ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на \_\_\_ 3 \_ л.
- 4(II) Зона целевого назначения здания  
(место приложения труда) на \_\_\_ 3 \_ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на \_\_\_ 3 \_ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на \_\_\_ 2 \_ л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_ 38 \_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_ - \_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): нет.

Руководитель  
рабочей группы:

Главный инженер ТООО ВОИ

Кривошеина С.В.

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Члены рабочей  
группы:

Ведущий инженер ТООО ВОИ

Бодриченков О.Н.

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Инженер ТООО ВОИ

Григорьева Г.И.

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Представитель  
организации  
расположенной  
на объекте:

Начальник

отдела эксплуатации

зданий и сооружений

Алексеев Г. Г.

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

## I. Результаты обследования:

### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Стоматологическая клиника ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России

г. Тюмень, ул. Республики, д.44

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	6,8-10	-на пути движения, в местах пересечения пешеходных путей, и на пути движения к входу для инвалидов на креслах-колясках встречаются препятствие в виде перепада высоты, бордюров высотой более 0,015м и опоры (столба) освещения.	К,О,С,Г,У	- устранить перепад высоты в местах изменения высот поверхностей пешеходных путей на пути движения к входу для инвалидов на креслах-колясках, -перенести опору (столб) освещения с пути движения инвалидов на креслах-колясках	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	6,7	- сопряжение нижней части пандуса с пешеходным путем превышает 0,015м; -горизонтальная площадка в верхней части завершения пандуса менее (при движении в одном направлении) ширины 1,5м и длины 1,5м, что не соответствует требованиям п. 5.1.16 СП 59.13330.2020.	К	-перенести пандус дальше от торца фасада здания и от наружной стороны установленного пандуса на расстоянии не менее 2,0 м (от торца фасада здания) и обустроить пандус в соответствии с п, 5.1.16 СП 59.13330.2020 (или обустроить искусственными неровностями с плавным понижением (с уклоном)), с сопряжением в нижней части	Текущий ремонт

							пандуса с пешеходным путем не более 0,015м.	
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	13	-отсутствует дорожная разметка парковочного места для стоянки автотранспорта инвалидов; -отсутствует доступный выход со стоянки (от парковочного места автотранспорта инвалида) для инвалидов на креслах-колясках.	К, Г, О, С,У	-оборудовать хотя бы один доступный подход к основным пешеходным путям (тротуару, пешеходной дорожке) и оборудовать бордюр пандусом, обеспечивающий удобный переход с площадки для стоянки на тротуар; -машино-место стоянки автотранспорта инвалидов обозначить дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256.	Текущий ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Территория, прилегающая к зданию (участок)</b>	<b>ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О,С) ВНД (К)</b>	-	<b>6-10,13</b>	<b>Текущий ремонт</b>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны объекта оценено как доступно полностью избирательно (Г,У). Доступно частично-избирательно (О,С). Временно недоступно (К).

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Стоматологическая клиника ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России  
г. Тюмень, ул. Республики, д.44

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная) главного входа	есть	-	14, 15	-отсутствует выделение краевых ступеней (проступи) контрастным цветом, что не соответствует требованиям СП 59.13330.2020); -отсутствует наземный предупреждающий тактильно-контрастный указатель, что не соответствует требованиям СП 59.13330.2020 п. 5.1.10.	О,С,Г,У	- нанести противоскользящие, контрастные полосы на проступь краевых ступеней общей шириной 0,08-0,1м, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04м; -для инвалидов с нарушением зрения обеспечить устройство тактильно-контрастных наземных указателей, выполняющих функцию предупреждения, согласно требований СП 59.13330.2020 п.5.1.10 по ГОСТ Р 52875 п. 4.2.2. или изменение фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками.	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью главного входа)	есть	-	14, 15	-не выявлены	К, О, С, Г,У	- не требуются	-
2.4	Дверь	есть	по	15-	-отсутствуют	С, К, О,		Текущий

	(входная наружная, внутренняя) главного входа		план у	17, 19	<p>пиктограммы «доступность для инвалидов»;</p> <p>-отсутствует электронное информационное табло (бегущая строка);</p> <p>- дверные ручки внутренней двери не выделены контрастным цветом;</p> <p>-ширина рабочей створки менее 0,9м;</p> <p>-высота порога более 0,014м.</p>	Г,У	<p>-установить пиктограммы доступности объекта согласно ГОСТ Р 52131-2019 п. 4.3.7.2 трех нозологий (К,Г,С);</p> <p>-установить электронное информационное табло (бегущая строка);</p> <p>-дверные ручки дверей выделить контрастным цветом;</p> <p>- предусмотреть оказание ситуационной помощи.</p>	ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
2.4.1.	Дверь (входная наружная, внутренняя) входа для инвалидов на креслах-колясках	есть	по плану	12	<p>- на пути движения присутствует препятствие в виде одиночной ступени (входной площадки) высотой более 0,015м;</p> <p>-кнопка вызова помощи расположена в не достигаемой зоне для инвалидов на креслах-колясках;</p> <p>-ширина рабочей створки менее 0,9м;</p> <p>-высота порога более 0,014м.</p>	К	<p>-обустроить одиночную ступень (входную площадку) пандусом, сопряжение в нижней части пандуса с пешеходным путем предусмотреть высотой не более 0,015м;</p> <p>-предусмотреть в достигаемом месте кнопку вызова помощи (до момента обустройства пандуса);</p> <p>-для преодоления порогов входной двери имеется перекатной пандус (фото №67);</p> <p>-предусмотреть оказание ситуационной помощи .</p>	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.5	Тамбур (главного входов)	есть	-	16	-не выявлено (для инвалидов на креслах-колясках предусмотрен другой вход).	О,С,Г,У	-не требуются	-

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Вход в здание</b>	<b>ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)</b>	<b>По плану</b>	<b>12,14-17,19</b>	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия.</b>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны объекта оценено как доступно частично избирательно (О,Г,У). Временно недоступно (К,С).**

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**  
Стоматологическая клиника ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России  
г. Тюмень, ул. Республики, д.44

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон, фойе)	есть	По плану	18,21, 23-29, 33-37, 39,40, 42,43	- отсутствует информационная табличка (оказание ситуационной помощи), - отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система) на посту охраны.	К, О, С, У,Г	- установить информационную табличку (оказание ситуационной помощи); - при необходимости оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система) пост охраны.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	18-20, 22, 30, 44-53	-частично не выделены краевые ступени лестничных маршей; -существующее выделение краевых ступеней (проступи) контрастным цветом не соответствует требованиям СП 59.13330.2020); -частично отсутствует пристенный опорный поручень.	О,С,Г, У	- <b>при ремонте</b> , в наиболее доступных местах по условиям обеспечения памятника культурного наследия (согласно требований ГОСТ Р 58178 п.6.5.), нанести противоскользящие, контрастные полосы на проступь краевых ступеней общей шириной 0,08-0,1м, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04м; -для обеспечения доступа инвалидам на кресле-коляске предусмотрено оказание ситуационной помощи с использованием ТСР (в наличии имеется	Текущий ремонт, организационные мероприятия

							мобильный лестничный подъемник, №107).	фото	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь (открытые проемы)	есть	По плану	21, 22, 24, 25, 27, 28, 30- 32, 34, 35, 37, 38, 41, 64	- ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -встречаются пороги высотой более 0,014м.	К, О	-предусмотрено оказание ситуационной помощи ( в наличии имеется перекатной пандус, фото №67)		Организа ционные мероприяти я
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	По плану	2,3, 10- 12, 54-69	-ширина рабочей створки двери менее 0,9м; - высота порога более 0,014м; -отсутствует пристенный поручень на внутренней эвакуационной лестнице с 1-го этажа; - краевые ступени (проступь) наружных лестниц эвакуационных выходов не выделены контрастным цветом; - наружные эвакуационные лестницы не продублированы пандусом.	К, О, С, Г,У	- <b>при наличии технической возможности</b> обустроить эвакуационные внутренние лестницы пристенным поручнем в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261; - нанести противоскользящие, контрастные полосы на проступь краевых ступеней наружных эвакуационных лестниц общей шириной 0,08-0,1м, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04м; -для эвакуационных мероприятий предусмотрено оказание ситуационной помощи с использованием ТСР (в наличии имеется: перекатной пандус-фото №67; мобильный лестничный подъемник-фото №107); -обеспечить освещенность на путях эвакуации согласно требований СП 59.13330.2020 п.		Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия



**Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</b>	<b>ДП-И (У) ДЧ-И (О,Г,С) ДУ (К)</b>	<b>По плану</b>	<b>1,2,10-12, 18-69</b>	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия.</b>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны объекта оценено как доступно полностью избирательно (У). Доступно частично избирательно (О,Г,С). Доступно условно (К).**

### I. Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Стоматологическая клиника ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России  
г. Тюмень, ул. Республики, д.44

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	По плану	70, 71	- ширина рабочей створки двери менее 0,9 м; -встречаются пороги высотой более 0,014м; - отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система).	К,О, С,Г,У	- при необходимости оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система); -предусмотрено оказание ситуационной помощи.	Индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4.2	Зальная форма обслуживания (конференц-зал)	есть	По плану	72-77	-перед входной дверью присутствует лестница; -лестница не обустроена опорными поручнями; -высота порога более 0,014м; -ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -отсутствуют системы обеспечения разборчивости звуковой информации (индукционный контур или портативная информационная индукционная система).	К,О, С,Г,У	- <b>при наличии технической возможности</b> установить опорные поручни с двух сторон лестницы в соответствии с ГОСТ Р 51261; -при необходимости оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (индукционный контур или портативную индукционную систему); -предусмотрено оказание ситуационной помощи ( в наличии имеется: перекатной пандус-фото №67; мобильный лестничный подъемник-фото	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

							№107);	
4.3	Прилавочная форма обслуживания (касса, регистратура)	есть	-	96-98	- низ окна кассы, окна регистратуры расположен на высоте более 0,85м; -отсутствуют системы обеспечения разборчивости звуковой информации (индукционный контур или портативная информационная индукционная система).	К,Г	- при необходимости оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (индукционный контур или портативную индукционную систему); -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту (библиотека)	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

### Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)</b>	<b>ДП-И (С,У) ДЧ-И (О) ДУ (К) ВНД (Г)</b>	<b>По плану</b>	<b>70-77,96-98</b>	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия</b>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны объекта оценено как доступно полностью избирательно (С,У). Доступно частично избирательно (О). Доступно условно (К). Временно недоступно (Г).**

## I. Результаты обследования:

### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

#### **Вариант II - места приложения труда**

Стоматологическая клиника ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России

г. Тюмень, ул. Республики, д.44

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда (учебные, рабочие кабинеты)	есть	По плану	78-95	-ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -высота порога более 0,014м; - отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система).	К,Г	При необходимости организовать места приложения труда для инвалидов и оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (индукционный контур или портативную индукционную систему); - предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

#### Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта) Место приложения труда	ДП-И (С,У) ДЧ-И (К,О) ВНД (Г)	По плану	78-95	Индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны объекта оценено как доступно полностью избирательно (С,У). Доступно частично избирательно (К,О). Временно недоступно (Г).**

## I. Результаты обследования:

### 5. Санитарно-гигиенических помещений

Стоматологическая клиника ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России  
г. Тюмень, ул. Республики, д.44

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната (для инвалидов и МГН)	есть	По плану	99-105	-ширина дверного полотна менее 0,9м; -высота порога более 0,014м; - в туалетной комнате отсутствует место около унитаза для размещения кресла-коляски не менее 0,8м; -отсутствует свободное место для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4м (геометрические параметры туалетной комнаты менее 1,65*2,2м).	К,О,С,Г,У	<b>Отсутствует техническая возможность оборудовать универсальную кабину с учетом всех требуемых норм п.6.3. СП 59.13330.2020;</b> -предусмотреть оказание ситуационной помощи	Организационные мероприятия
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (раздевалка)	есть	По плану	106	-раздевалка расположена на цокольном этаже; -край стойки (полки) не выделен контрастным цветом; -окно приема/выдачи одежды расположено на высоте более 0,85м.	К,О,С,Г,У	-край стойки (полки) выделить контрастным цветом; -предусмотреть оказание ситуационной помощи	Организационные мероприятия

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О,Г,У) ДЧ-И (С) ВНД (К)	По плану	99-106	Организационные мероприятия

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны объекта оценено как доступно полностью избирательно (О,Г,У). Доступно частично избирательно (С). Временно недоступно (К).

**I. Результаты обследования:  
 6. Системы информации на объекте**

Стоматологическая клиника ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России  
г. Тюмень, ул. Республики, д.44

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	70-72, 84, 85, 87, 97, 99, 106, 108-115	- отсутствует: информационная табличка «Оказание ситуационной помощи», пиктограммы; - отсутствует информационное электронное табло (бегущая строка); -контур краевых ступеней (проступь), не выделены контрастным цветом; -ручки входной двери не выделены контрастным цветом.	К, О, Г	Обеспечить визуальную информацию на объекте: -установить информационную табличку на посту охраны «Оказание ситуационной помощи», пиктограммы доступности объекта, -установить информационное электронное табло (бегущая строка); -проступь краевых ступеней, ручки входной двери дверей выделить контрастным цветом.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации (информационная индукционная система).	Г	-при необходимости оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система).	Индивидуальное решение с ТСП
6.3	Тактильные средства	есть	-	70-72, 84, 85,	- перед лестницей главного входа отсутствует предупреждающий наземный тактильно-контрастный	С	- перед лестницей главного входа для инвалидов с нарушением зрения обеспечить устройство тактильно-	Текущий ремонт

				87, 97, 99, 106, 108- 112	указатель.		контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками.	
--	--	--	--	--	------------	--	---	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Система информации на объекте</b>	<b>ДЧ-И (К,О,С,У) ВНД (Г)</b>	-	<b>70-72,84, 85,87,97, 99,106, 108-115</b>	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР</b>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И (К,О,С,У). Временно недоступно ВНД (Г).**